



SISTEMAS DE IZAJES

Disminuye fisuras provocadas por el izaje.



SISTEMAS DE IZAJE

Seguro, rápido y eficiente | Enganche resistente al desgaste | Gran capacidad de carga | Disminuye fisuras provocadas por el izaje.


Homologado
para cargas
dinámicas y
resistencia
al fuego.



GANCHO



RECESO



PINES



Los anclajes de cabeza esférica DEHA se encuentran con requisitos de la directriz europea de máquinas (MD) 2006/42/CE. La capacidad de carga de acero requerida para levantar los sistemas se definen en estas pautas.

Para garantizar también el uso seguro de los sistemas de anclaje de elevación con los valores de resistencia requeridos para los anclajes fundidos, los sistemas de anclaje de elevación y anclaje HALFEN, también cumplen con los requisitos de la norma VDI / BV-BS 6205.

NUESTROS PROYECTOS

EL PAÍS CRECE Y NOSOTROS CRECEMOS CON ÉL.



- /// Torre Aeropuerto Int. Jorge Chávez - Lima, Perú.
- /// Edificio Reducto Gerpal - Lima, Perú.
- /// C.C. El Quinde - Ica, Perú.
- /// Hotel Costa del Sol - Lima, Perú.
- /// Sede del Banco de la Nación - Lima, Perú.
- /// Torre República de Panamá - Lima, Perú.
- /// Edificio T-Tower - Lima, Perú.
- /// Oficina Sunat Arenales - Lima, Perú.
- /// Ampliación C.C. Plaza San Miguel - Lima, Perú.
- /// Puente Rayito de Sol - Lima, Perú.
- /// Nueva Sede Corporativa GYM - Lima, Perú.
- /// Centro de Investigación - Facultad de Ingeniería Civil - UNI - Lima, Perú.
- /// Universidad UTEC - Lima, Perú.
- /// Hospital Santa Gema - Yurimaguas, Perú.
- /// Edificio Multifamiliar MADRE - Lima, Perú.
- /// Hospital Bellavista - San Martín, Perú.
- /// Hospital Moquegua - Moquegua, Perú.
- /// Gob. Regional de Moquegua - Moquegua, Perú.
- /// Clínica San Pablo - Arequipa, Perú.
- /// Hospital Materno Infantil Cono Sur - Juliaca, Perú.
- /// Hospital Tocache - San Martín, Perú.
- /// Puente Urasqui - Arequipa, Perú.
- /// Templo Mormón - Concepción, Chile.
- /// Clínica Aviva de Intercorp - Lima, Perú.
- /// Puente Junín - Lima, Perú.
- /// Puente Leoncio Prado - Lima, Perú.
- /// Puente Juan Pablo II - Piura, Perú.
- /// Viaducto Armendariz - Lima, Perú.
- /// Certus - Arequipa, Perú.



Av. Rivera Navarrete N° 395 -
391 Oficina 1001 - San Isidro



+51 (01) 346 1002
+51 914 681 053
+51 946 099 135



cdv@cdvperu.com



www.cdvperu.com